



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО РАЙОНА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Государственное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 30

Приморского района Санкт-Петербурга
пр. Королева д.76, строение 1,
Санкт-Петербург, 197350
тел. (812) 246 45 44,
e-mail:gbdou30@obr.gov.spb.ru

Исх. № Б/Н от 20.02.2023г.

Начальнику Управления по
Приморскому району Главного
управления МЧС России по
г. Санкт-Петербургу

Бабаеву Р.Н.

Богданова


Светлана

Геннадьевна

2023.02.20

11:03:44

+03'00'



О Т Ч Е Т

об устранении нарушений требований пожарной безопасности указанных в предписании
№ 40-1-770/1/1 от 08.12.2021г. в ГБДОУ № 30 Приморского района Санкт-Петербурга

По состоянию на 20.02.2023г. устранены нарушения пожарной безопасности по пунктам предписания:

1. Проведены испытания систем противодымной вентиляции. Акт-протокол от 29.11.2022г.
2. В помещении пожарного поста размещена инструкция о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок противопожарной защиты.
4. Демонтированы монтажные колпаки точечных дымовых пожарных извещателей системы пожарной сигнализации, расположенные в помещении серверной на втором этаже здания.
6. Произведена проверка и регулировка системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на третьем этаже.
7. Произведена проверка и регулировка системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на втором этаже.
8. Восстановлена связь из безопасной зоны с помещением дежурного персонала.
9. В помещении инвентарной кладовой на втором этаже (напротив актового зала) оборудование АПС не предусмотрено проектом.
10. Разработана декларация пожарной безопасности. Уведомление № 8927 от 19.05.2022г.
11. Замки (запоры) на дверях эвакуационных выходов групповых ячеек третьего этажа заменены на обеспечивающие возможность их свободного открывания изнутри без ключа.
12. Замки (запоры) на дверях эвакуационных выходов групповых ячеек второго этажа заменены на обеспечивающие возможность их свободного открывания изнутри без ключа.
13. Замки (запоры) на дверях эвакуационных выходов групповых ячеек первого этажа заменены на обеспечивающие возможность их свободного открывания изнутри без ключа.
14. Пути эвакуации у дверей эвакуационных выходов в спальнях помещениях третьего этажа освобождены от мебели и других предметов.
15. Пути эвакуации у дверей эвакуационных выходов в спальнях помещениях второго этажа освобождены от мебели и других предметов.
16. Пути эвакуации у дверей эвакуационных выходов в спальнях помещениях первого этажа освобождены от мебели и других предметов.
18. Все противопожарные двери на путях эвакуации оборудованы приспособлениями для самозакрывания.
19. В местах ручного пуска установок пожарной автоматики, установки огнетушителей и пожарных кранов в здании размещены знаки пожарной безопасности с применением фотолюминисцентных материалов.

Для устранения нарушений, указанных в пунктах предписания № 3,5 предписания необходимо провести разработку технического задания, на внесение изменений в системы вытяжной противодымной вентиляции, разработать проектную и сметную документацию и определить конкурентным способом исполнителя, провести работы по модернизации указанных систем. Перечисленные мероприятия требуют для реализации каждого этапа дополнительного финансирования и не могут быть реализованы без выделения средств на их выполнение. По состоянию на 20.02.2023г. дополнительное финансирование не выделено. В случае выделения средств на устранение указанных нарушений ГБДОУ № 30 планирует устранить их до 2026года.